POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ, RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ

91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8, tel. 42 613 89 20,21,31, kom. 605 461 082, fax 42 613 89 23, e-mail: rzeczoznawcy.lodz@pzm.pl

OPINIA Nr: NOW/59/2026 z dnia: 2026/09/24

Wykonawca opinii : mgr inż. Mirosław Nowicki

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi

Adres: ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy
Marka:	SKODA
Model pojazdu:	Octavia III 1.4 TSI MR`13 E5
Wersja:	Active
VIN:	T M B J C 7 N E 9 E 0 1 1 0 7 0 7
Nr rejestracyjny:	EL541SA
Nr IE / ID:	034-02423 / 133528
Rok produkcji:	2013

Data pierwszej rejestracji	2013/12/13
Data ważności badania technicznego	2026/12/05
Wskazanie drogomierza	263928 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/12/13-26/09/24)	153 mies.
Dop. masa całk.	1837 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.07-2014.01)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	Sygnalizacja otwartych drzwi
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	22	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Głośniki 4 szt.	23	System DSR
5	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
6	Immobilizer	25	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Kierownica 4-ramienna	26	System pokolizyjny ACS
8	Klimatyzacja manualna Climatic	27	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
9	Komputer pokładowy	28	System wspomagajacy hamowanie w zakrętach
10	Kurtyny powietrzne boczne	29	Szyby przednie regulowane elektrycznie
11	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	30	Szyby przyciemniane
12	Poduszka powietrzna kierowcy	31	Światła do jazdy dziennej
13	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	32	Tarcze kół stalowe 16"
14	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	33	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Poduszki powietrzne boczne przednie	34	Wycieraczka szyby tylnej

16	Reflektory halogenowe elopsoidalne	35	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
17	Relingi dachowe czarne	36	Zestaw naprawczy opon
18	Roleta do bagażnika	37	Złącze MDI
19	Schowek chłodzony		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnetrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

2 System kontroli poślizgu ASR/MSR
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System p/poślizgowy MSR

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 225/55 R16 93V		50
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 225/55 R16 93V		50
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 225/55 R16 93V		50
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/55 R16 93V		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Samochód zakupiony i zarejestrowany w Polsce DR/BAJ 4543143, użytkowany jako auto firmowe w ZUS Oddz. Łódź. Po uruchomieniu sprawdzono podstawowe układy, mechaniczne w warunkach oględzin, dokładna weryfikacja ew. niesprawności i uszkodzeń możliwa w warunkach warsztatowych. Układy AirBagów i ABS-u, na podstawie samodiagnozy sprawne;

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (160 mies.)	**25 000 PLN**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	**875 PLN**
KOREKTA ZA PRZEBIEG	**- 4 795 PLN**
KOREKTY RÓŻNE	**- 1 686 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	- 632
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-1 054

KOMENTARZ

1.Stan techniczny pojazdu adekwatny do przebiegu. Uwzględnione dodatkowe korekty ze względu na otarcia , odpryski eksploatacyjne lakieru nadwozia, korozję wierzchnią elementów podwozia, samochód służbowy, (podwyższona grubość warstwy lakierniczej prawego tyłu).

2. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość przedłożonych do wyceny dokumentów oraz złożonych oświadczeń przez zleceniodawcę;

- nie badano poprawności ani naniesień numerów identyfikacyjnych pojazdu (nr fabryczny, tabl. znamionowa);
- nie weryfikowano prawdziwości pozostałych danych pojazdu, w tym roku produkcji, przebiegu i innych , które przyjęto wg okazanych dokumentów i odczytów wskaźników- opinia nie może być wykorzystana w celu potwierdzenia oryginalności przedmiotu wyceny; opinie takie są wykonywane wg oddzielnych specjalnych procedur i standardów;
- nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano także ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych;
- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oszacowania (po oględzinach), a także za skutki wykorzystania samego oszacowania;
- powyższe oszacowanie wartości w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu oszacowania za określoną wartość;

Aktualność wyceny: do 30 dni od daty sporządzenia.

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z o.o.
91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8
REGON 470506050, NIP 7270126714
telefon (42) 613-89-00, 613-89-01
fax 613-89-02

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19400 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 3627,64 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wycenę sporządził:

..... pieczęć .....

Dnia 24.09.26 r.

mgr inż. Mirosław Nowicki
rzeczoznawca samochodowy
Certyfikat CCR PZM nr 203 z dnia 24.06.2004 r.
PS 000978 nr z listy Min. Infrastruktury

Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 2/8
REGON 470506050, NIP 7270126714
telefon (42) 613-89-00, 613-89-01
fax 613-89-02

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: NOW/592/2026 z dnia: 2026/09/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [O] IX-2026

Marka: SKODA Rok produkcji: 2013

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E5

Wersja: Active Nr rejestracyjny: EL541SA


Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy




P9170248



P9170208



P9170219



P9170242


mgr inż. Mirosław Nowicki
rzeczoznawca samochodowy
CCR PZM nr 203 z dnia 24.06.2004 r.
78 nr z listy Min. Infrastruktury




P9170247




P9170250




P9170263



P9170266



P9170254



P9170258




P9170237



P9170268



P9170267



P9170230



P9170239



P9170246