

Rzeczoznawstwo Samochodowe „KARINEX”

mgr inż. Wojciech Popiak

Rzeczoznawca Techniki Samochodowej
Biegły Skarbowy Izby Skarbowej w Szczecinie


(nr 18 na liście biegłych skarbowych)

ul. Obłoków 13, 71-493 SZCZECIN, NIP: 852-070-06-99

tel.: +48-601-780-494,

e-mail: wojciechpopiak@o2.pl, www.autoekspert.szczecin.pl

LICENCJA
F/031/11



Partner

**STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW
TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO**

**STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
EKSPEKT MOT**

Rok założenia 1948

Członek Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych – FIEA

Członek Rzeczywisty Polskiego Związku Motorowego – PZM

Członek założyciel Polskiej Izby Motoryzacji – PIM

WYCENA Nr: 61/2025

z dnia: 2025/04/03

Rzeczoznawca : mgr inż. Wojciech Popiak

Zlecniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie

Adres: Ul. J. Matejki 22, 70-530 SZCZECIN

Zlec. pismo, znak: Telefoniczne

z dnia: 2025/04/02

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na dzień oględzin.

PODSTAWA WYCENY

Oględziny pojazdu przeprowadzone w Szczecinie w dniu 2025-04-03.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2015

Model: Octavia III 1.4 TSI MR`13 E6

Wersja: Joy

Nr rejestracyjny: ZS 820EY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBAC7NE8G0097497

Nr INFO-EKSPERT	034-03423
Data pierwszej rejestracji	2015/12/11
Data ważności badania technicznego	2025/11/22
Wskazanie drogomierza	330549 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/12/11-25/04/03)	112 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1805 kg*
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1395 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.11-2016.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	21	Sygnalizacja złączenia kierowcy
3	Dywaniki	22	System DSR
4	Głośniki 8 szt.	23	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny

5	Gniazdo 12V w bagażniku	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Immobilizer	25	System pokolizyjny ACS
7	Instalacja telefonu GSM (Bluetooth)	26	System Start/Stop
8	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	27	System wspomagający hamowanie w zakrętach
9	Kurtyny powietrzne boczne	28	Szyby przyciemniane
10	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	29	Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne
11	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Światła do jazdy dziennej
12	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	31	Światła p/mgielne przednie
13	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Światła tylne LED
14	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	+Tarcze kół ze stopów lekkich
15	Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3	34	Tempomat
16	Schówek na okulary	35	Wspomaganie układu kierowniczego
17	Siatki mocujące bagaż 3 szt.	36	Wyświetlacz Maxi-DOT
18	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach	37	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
19	Sygnalizacja otwartych drzwi	38	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją wysokości
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie radiem w kierownicy
Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna
Kierownica pokryta skórą
Sterowanie telefonem w kierownicy
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- System kontroli poślizgu ASR/MSR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System p/poślizgowy MSR

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP3 TL		50
Przednie prawe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP3 TL		50
Tylne lewe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP3 TL		50
Tylne prawe:	KLEBER 205/55 R16 91H KRISALP HP3 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono pojazd z ważnym badaniem technicznym w stanie technicznym odpowiednim do przebiegu i roku produkcji.

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono następujące wady uszkodzenia i niesprawności:

- Błotnik tylny lewy - wgnieciony i porysowany - do naprawy i lakierowania.
- Zderzak tylny - porysowany - do naprawy i lakierowania.
- Pokrywa bagażnika - wgnieciona - do naprawy i lakierowania.
- Błotnik tylny prawy - wgnieciony na nadkole - do naprawy i lakierowania.
- Drzwi przednie prawe - wgniezione - do naprawy i lakierowania.
- Zderzak przedni - porysowany w dolnej części - do naprawy i lakierowania.

Koszt naprawy stwierdzonych uszkodzeń zawiera zastosowana korekta.

W załączeniu:

Fotografie pojazdu i jego cech identyfikacyjnych - 2 karty zawierające 14 szt. fotografii.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (119 mies.) 35 400 PLN

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 9 909 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 148 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 181 649 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -27,99%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 109 PLN

W tym:

Konieczne naprawy pojazdu

[%] Wart. [PLN]

-12,2 -3 109

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

22400 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4188,62 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzeczoznawca Samochodowy

Biegły Skarbowy nr 18

Izby Skarbowej w Szczecinie



RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY

upr. RS 000429

BIEGŁY SKARBOWY w zakresie
wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń

mgr inż. Wojciech Popiak

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Rok produkcji: 2015

Marka: SKODA

Model: Octavia III 1.4 TSI MR'13 E6

Wersja: Joy

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: ZS 820EY



