



Opinia numer: 18/11/2025

z dnia: 2025/11/29

Rzeczoznawca : mgr inż. Mariusz Szulc - Lista Min. Infr. RS001287

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Kielce

Adres: Piotrkowska 27, 25-510 Kielce

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: TK7527W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJR7NE7L0029586

| | |
|---|--------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu | 034-03926 / 169741 |
| Data pierwszej rejestracji | 2019/10/10 |
| Wskazanie drogomierza | 242934 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (19/10/10-25/11/28) | 74 mies. |
| Dop. masa całkow. | 1837 kg |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |
| Jednostka napędowa | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |
| Pojemność / Moc silnika | 1498 ccm / 110kW (150KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 28 listopada 2025 roku wynosi:

34700 PLN**w tym VAT (23,0%) 6488,62 PLN****ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna



OPINIA Nr: 18/11/2025

z dnia: 2025/11/29

Rzecznik : mgr inż. Mariusz Szulc - Lista Min. Infr. RS001287

Zleceniodawca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Kielce

Adres: Piotrkowska 27, 25-510 Kielce

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: TK7527W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMBJR7NE7L0029586

| | |
|---|--------------------------------|
| Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu | 034-03926 / 169741 |
| Data pierwszej rejestracji | 2019/10/10 |
| Wskazanie drogomierza | 242934 km |
| Okres eksploatacji pojazdu (19/10/10-25/11/28) | 74 mies. |
| Dop. masa całkowita | 1837 kg |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe |
| Jednostka napędowa | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |
| Pojemność / Moc silnika | 1498 ccm / 110kW (150KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Rodzaj napędu | przedni (4x2) |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2019.01-2019.02)

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|------|---|------|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 23 | Sygnalizacja otwartych drzwi |
| 2 | Blokada mechanizmu różnicowego EDS | 24 | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł |
| 3 | Bluetooth | 25 | System DSR |
| 4 | Czujniki parkowania - tył | 26 | System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV |
| 5 | Głośniki 8 szt. | 27 | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 6 | Gniazdo 12V w bagażniku | 28 | System kontroli ciśnienia w oponach |
| 7 | Immobilizer | 29 | System pokolizyjny ACS |
| 8 | Klimatyzacja manualna Climatic | 30 | System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA |
| 9 | Kurtyny powietrzne boczne | 31 | System Start/Stop |
| 10 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu | 32 | System wspomagający hamowanie w zakrętach |
| 11 | Podłokietnik z przodu JUMBO BOX | 33 | Szyby przyciemniane |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy | 34 | Szyby regulowane elektrycznie z mechanizmem zapobiegającym przycięciu tylne |
| 13 | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy | 35 | Światła do jazdy dziennej |
| 14 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia | 36 | Światła p/mgienne przednie |
| 15 | Poduszki powietrzne boczne przednie | 37 | Światła tylne LED |
| 16 | Radioodtwarzacz Skoda Auto Swing CD + MP3 | 38 | Tarcze kół aluminiowe 16" "Ilias" |
| 17 | Reflektory halogenowe elipsoidalne | 39 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 18 | Relingi dachowe czarne | 40 | Wycieraczka szyby tylnej |
| 19 | Roleta do bagażnika | 41 | Wyświetlacz Maxi-DOT |
| 20 | Schówek chłodzony | 42 | Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane |

- 21 Schowek na okulary 43 Zestaw naprawczy opon
 22 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 2 Fotel pasażera z regulacją wysokości i odcinka lędźwiowego
 Fotel pasażera z regulacją wysokości
 Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
 3 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
 Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 5 System kontroli poślizgu ASR/MSR
 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 System p/poślizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | Wartość [PLN] |
|------|--|---------------|
| 1 | Lakier metalizowany | 928 |
| 2 | Pakiet amazing Ambition (dopłata) | 591 |
| | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | |
| | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | |
| | Kierownica wielofunkcyjna | |
| | Sterowanie radiem w kierownicy | |
| | Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą | |
| | Kierownica 3-ramienna | |
| | Tempomat | |
| | Kierownica pokryta skórą | |
| | Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa | |
| | Sterowanie telefonem w kierownicy | |
| | Czujniki parkowania - przód | |
| | Czujniki parkowania - tył | |
| | Światła tylne LED | |
| | Radioodtwarzacz Skoda Auto Bolero CD + MP3 | |
| | Bluetooth | |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | Bieżnik [mm] | Zużycie [%] |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| Przednie lewe: | DUNLOP 205/55 R16 91H WINTER SPORT 5 TL | 8,0 | 10 |
| Przednie prawe: | DUNLOP 205/55 R16 91H WINTER SPORT 5 TL | 8,0 | 10 |
| Tylne lewe: | DUNLOP 205/55 R16 91H WINTER SPORT 5 TL | 8,0 | 10 |
| Tylne prawe: | DUNLOP 205/55 R16 91H WINTER SPORT 5 TL | 8,0 | 10 |

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (78 mies.) **52 300 PLN**

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **1 519 PLN**

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, zwróconej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwróconej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ **1 313 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **- 14 277 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalnego 99 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normalnego o 143 534 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -25,89%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE 1 235 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 7 352 PLN

| W tym: | [%] | Wart. [PLN] |
|---|-------|-------------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | -3,0 | -1 225 |
| <i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i> | | |
| Konieczne naprawy pojazdu | -10,0 | -4 085 |
| <i>Podczas oględzin stwierdzono uszkodzenia blacharsko-lakiernicze w zakresie:</i> | | |
| <i>- pokrywa bagażnika</i> | | |
| <i>- zderzak tylny</i> | | |
| <i>- pokrywa silnika</i> | | |
| <i>- błotnik tylny prawy</i> | | |
| Uszk. i usterki nie opisane podcz. ogl. | -5,0 | -2 042 |

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 28 listopada 2025 roku wynosi:

34700 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6488,62 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Zastrzeżenia ograniczające dot. wyceny:

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
5. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-sprzedaży.
6. Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
7. Roku produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
8. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.
9. Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 18/11/2025

z dnia: 2025/11/29

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2019

Model: Octavia III 1.5 TSI MR`18 E6

Wersja: Ambition

Nr rejestracyjny: TK7527W

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





